

《机械制造工艺学》考试大纲**一、课程内容及考试要求**

课程内容	考试要求
一、机械加工工艺规程设计 1. 机械加工工艺规程设计的基本概念 2. 工件加工时的定位及基准 3. 工艺路线 4. 加工余量 5. 工艺尺寸链的建立及解算方法 6. 工艺方案的技术经济分析 7. 计算机辅助工艺过程设计	了解：工艺方案的技术经济分析，计算机辅助工艺过程设计。 理解：机械加工工艺规程设计的基本概念，加工经济精度与加工方法的选择，工序的集中与分散，加工阶段的划分，工艺路线，加工余量，工序尺寸，基准的分类。 掌握：粗、精基准的选择原则，工序顺序的安排原则，工件加工时的定位及基准，工艺尺寸链的建立及解算方法。
二、机床夹具设计原理 1. 机床夹具概述 2. 工件在夹具上的定位 3. 工件在夹具中的夹紧 4. 各类机床夹具	了解：夹具的组成、分类和功用，常用定位元件及其作用，对夹紧装置的要求。常用夹紧机构的工作原理及特点。 理解：各种定位元件以及在各种定位方法下限制工件自由度的分析。 掌握：定位误差的分析和计算，夹紧力方向选择的原则，夹紧力作用点选择时应注意的问题。
三、机械加工精度 1. 加工精度概述 2. 工艺系统的几何精度对加工精度的影响 3. 工艺系统的受力变形对加工精度的影响 4. 工艺系统的受热变形对加工精度的影响 5. 加工误差的统计分析	了解：调整误差，夹具的制造误差与磨损，刀具的制造误差与磨损。工件残余应力引起的工件变形，工艺系统的热源，加工误差性质的分类，系统误差和随机误差。 理解：加工精度和加工误差的概念，影响加工精度的因素及原始误差的分类，加工原理误差，工艺系统刚度的概念和计算，机床部件刚度的测量，刀具、机床热变形对加工精度的影响，减小工艺系统的受热变形对加工精度的影响的措施。 掌握：误差敏感方向，机床误差，工艺系统刚度对加工精度的影响，误差复映，减小工艺系统受力变形对加工精度影响的措施。工件均匀受热与不均匀受热对加工精度的影响。加工误差的统计分析。
四、机械加工表面质量 1. 加工表面质量及其对加工质量的影响 2. 影响加工表面粗糙度的工艺因素及其改善措施 3. 影响表层金属力学物理性能的工艺因素及改进措施 4. 机械加工过程中的振动	了解：机械加工表面质量的含义，切削加工表面粗糙度，表面层的冷作硬化，强迫振动和自激振动。 理解：加工表面质量对机器零件使用性能的影响，磨削加工表面粗糙度，表面层的残余应力。 掌握：磨削烧伤产生的原因及其控制方法。
五、机器装配工艺过程设计 1. 机器装配工艺过程设计概述	了解：装配工艺系统图的概念，制定机器装配工艺过程的基本原则及步骤，对机器结构的装配工艺性的基

2. 装配工艺规程的制定	本要求。
3. 机器结构的装配工艺性	理解：装配单元的概念，装配精度。
4. 装配尺寸链	掌握：装配尺寸链的建立及解算。
六、机械制造技术的发展	了解：现代制造技术的发展方向，柔性制造系统，计算机集成制造系统，精密加工和超精密加工的概念。
1. 现代制造技术的发展	理解：现代制造技术的特点，机械制造系统自动化。
2. 机械制造系统自动化	
3. 精密加工和超精密加工技术	掌握：精密加工和超精密加工方法。

二、参考书

机械制造工艺学(第一版). 王先达主编. 机械工业出版社, 2004

