

2013 年华中科技大学 810 材料成形原理 考研试题(回忆版)

本试题由 kaoyan. com 网友水手刘正提供

- 一名词解释
- 1焊接温度场
- 2 焊接热影响区
- 3均质形核
- 4成分过冷
- 5 淬火裂纹
- 6 侵入性气孔
- 7 屈服准则
- 8 塑性指标

名词解释又还有一个不记得了,总的来说没有奇怪的。

- 二问答题
- 1一种低氢型焊条加入适量硅的原因。
- 2 在焊接过程中可能会产生哪些变形, 防止这些变形产生的主要措施。
- 3 某容器在热影响区产生裂纹,试判断该裂纹的种类,分析该裂纹产生机理和防止措施。
 - 4. 液态金属停止流动机理
 - 5 珠光体的形成机理。

Kadyan Louis

您所下载的资料来源于 kaoyan.com 考研资料下载中心 获取更多考研资料,请访问 http://download.kaoyan.com



- 6 说明铸造中析出性气孔的形成机理和防止措施。
- 7 简述铸铁形成缩松的影响因素。
- 8 简述应力张量的不变性以及表达式
- 注:问答题还有两道吧,记不清了,今年的问答题,个人感觉不怎么好做,如果复习方法得当,复习到位也不难。
 - 三{:soso_e183:} 计算题
 - 1相图的计算, 历年真题和资料中都有, 常规题。
 - 2两个米西斯屈服准则和屈雷斯加屈服准则的计算,常规题。
 - 3应力应变的计算,知道题型说不清楚了。。。。

以上试题来自 kaoyan. com 网友的回忆,仅供参考,纠错请发邮件至 suggest@kaoyan. com。