

1. 如何防绝缘子的污闪？新型绝缘子用的什么材料？
2. 六氟化硫气体的绝缘强度为什么高？
3. 变压器如何绝缘？
4. 变压器极间障的作用
5. 为什么用分布参数分析电路而不用集总参数
6. 如何防止空载长线路过电压
7. 如何防止切空线过电压